

PORCELÆN

REVNE ELLER METALAFSMITNING

Revner i porcelæn ses yderst sjældent, da porcelæn er et meget hårdt og robust materiale. Forekommer der antegninger i porcelænet, som godt kan minde om en revne, er det vigtigt at få afklaret, om der er en revne, eller om der blot er tale om en stort streg (metalafsmitning). Dette gøres nemmest ved at køre en fingernegl henover antegningen på porcelænet. Kan man mærke modstand, er der tale om en revne. Revner i porcelæn kan ikke repareres, og vil som regel kun blive værre. Udskiftning vil derfor være nødvendig.

Kan man ikke mærke nogen form for modstand, når fingerneglen køres henover porcelænet, er den sorte antegning metalafsmitning. En metalafsmitning kan opstå under transporten eller ved montering. Ved montering sker det ofte, fordi værktøj har ramt porcelænet og på den måde efterladt en sort metalstreg. Den type antegninger kan også fremkomme på porcelænsvaske, hvis f.eks et smykke er blevet kørt henover porcelænet.

Metalafsmitning kan ikke fjernes med rengøringsmidler. Det kræver, at man benytter et specielt sanitetsviskelæder. Dette viskelæder kan købes i alle typer butikker, som handler med VVS-produkter på varenummer Z96720 eller VVS-nr. 777851200

Nedenfor ses 2 eksempler på dette.



↑
Revne



↑
Metalafsmitning